

臺北市高中以下校園反針孔偵測抽查勞務採購案

# 檢測報告書

查驗校名	臺北市信義區吳興國民小學
地址	台北市信義區松仁路 226 號
查驗日期	114 年 2 月 14 日
配合查驗單位	總務處
承攬廠商	康泰保全股份有限公司



康泰保全股份有限公司 (02)2511-2225  
台北市中山區長安東路一段 23 號 7F 之 4

## 1. 檢測位置：

位置名稱	總數量
男女廁所隔間、殘障廁所	227
哺乳室	1

## 2. 使用設備：



WIFI 網路訊號偵測器  
WiFi 2.4G 行動裝置  
熱點及藍芽掃描



RF 類比訊號偵測器  
50 米攔截類比無線訊號  
影像









行動通信訊號偵測器  
偵測 3G、4G、5G 無線  
隱藏攝影機



鏡頭蒐尋器  
查找針孔鏡頭

### 3. 人員手持專業偵測器材施行反偷拍工作如下：

檢測人員與陪同人員手機都開啟飛航模式

 自強樓 1F 廁所	 和平樓 1F 廁所	 文化走廊 1F 廁所
		
 自強樓 2F 廁所	 和平樓 2F 廁所	 文化走廊 2F 廁所
		
 自強樓 3F 廁所	 和平樓 3F 廁所	 文化走廊 3F 廁所




自強樓 4F 廁所



和平樓 4F 廁所




哺乳室 1




活動中心 1F



活動中心 3F




哺乳室 2




活動中心 2F



游泳池淋浴間 1



游泳池淋浴間 2



幼兒園及公托廁所 1

幼兒園及公托廁所 2

幼兒園及公托廁所 3

#### 4. 校園廁所檢測結果：

檢測位置	檢測隔間數	檢測結果
自強樓廁所	18	無檢出訊號與針孔
和平樓廁所	62	無檢出訊號與針孔
文化走廊廁所	90	無檢出訊號與針孔
活動中心廁所	14	無檢出訊號與針孔
游泳池淋浴間及廁所	23	無檢出訊號與針孔
幼兒園及公托廁所	20	無檢出訊號與針孔
哺乳室	1	無檢出訊號與針孔

5. 當時檢測：無任何無線針孔攝影機及有線針孔攝影機，確認當時環境為安全。

6. 檢測公司：康泰保全股份有限公司

檢測人員：張益誠（男）、江達燊（男）、朱浩賢（男）、林淑娟（女）

7. 檢測日期：民國 114 年 2 月 14 日

檢測開始時間：上午 10 時 05 分

檢測結束時間：上午 11 時 26 分

8. 臺北市高中以下校園反針孔偵測抽查書面查驗紀錄表  
(掃描檔)

# 校內各棟樓層廁所檢測數值紀錄表 (詳備註 1、2)

檢測位置	RF 類比訊號	WIFI 網路訊號	3G、4G、5G 訊號
自強樓 1F 廁所	正常	2~5	Hband 00 -**db
自強樓 2F 廁所	正常	1~5	Hband 00 -**db
自強樓 3F 廁所	正常	0~4	Hband 00 -**db
自強樓 4F 廁所	正常	0~4	Hband 00 -**db
和平樓 1F 廁所	正常	2~5	Hband 00 -**db
和平樓 2F 廁所	正常	1~5	Hband 00 -**db
和平樓 3F 廁所	正常	1~3	Hband 00 -**db
和平樓 4F 廁所	正常	1~3	Hband 00 -**db
文化走廊 1F 廁所	正常	1~5	Hband 00 -**db
文化走廊 2F 廁所	正常	3~6	Hband 00 -**db
文化走廊 3F 廁所	正常	2~5	Hband 00 -**db
活動中心 1F 廁所	正常	1~5	Hband 00 -**db
活動中心 2F 廁所	正常	1~3	Hband 00 -**db
活動中心 3F 廁所	正常	0~4	Hband 00 -**db
游泳池淋浴間	正常	0~3	Hband 00 -**db
幼兒園公托廁所	正常	0~3	Hband 00 -**db
哺乳室	正常	0~4	Hband 00 -**db

※備註 1: WIFI 網路訊號器 1~9 表示訊號強度, 1 為最弱 9 為最強 0 表示無訊號

備註 2: 3G. 4G. 5G 訊號, Hband 代表高頻段 1800, 2100, 2600. 3500 MHz, db 值 -\*\* 表示

無訊號檢出, -00db 表示訊號最強, -60db 表示訊號最弱, 檢測過程中皆以較低靈敏度 5(Low) 檢測小區域 (半徑 5~6 米) 為基準值, 避免受周遭環境影響。

# 校內檢測建議事項

項次	位置	說明
1	全校各廁所及哺 乳室、淋浴間	本校訊號源皆正常，偶有靠近窗戶時有些折射 訊號干擾，都尚未超標也無檢測出異常訊號， 建議學校日後檢測時可再留意是否有異常訊號 產生。



## 臺北市高中以下校園反針孔偵測抽查書面查驗紀錄表

一、廠商名稱：康泰保全股份有限公司

二、查驗時間：114年2月14日上午10時05分

三、查驗校名：吳興國小

四、配合查驗單位：總務處室

五、應完成之工作項目：共計 7 棟及 228 間(依學校現況填寫)

項次	項 目	查驗結果
1	1. 校舍名稱：文化走廊 2. 校舍名稱：升旗樓 3. 校舍名稱：自強樓 4. 校舍名稱：幼稚園、公托 5. 校舍名稱：活動中心 (以上由學校查驗前填寫) 6. 游泳池 - 更衣淋浴廁所 7. 口罩室	90間 62間 18間 20間 14間 23間 1間
	合計偵測間數【每隔間係指以有門隔間供個人使用之區域】	
2	廠商偵測後2個工作天後提供學校檢測報告乙份，含檢測結果與檢測照片，請配合查驗單位提供 E-mail 信箱： generalwork@wspst.p.edu.tw	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成
3.	其他： 抽查結果：正常 結束時間：上午 11:26	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成

廠商查驗人員簽章

張益誠

配合查驗單位簽章



校長簽章

