

113學年學校日家長座談會

暑假工程

總務處

總務主任 辛佩儒





113年度工程成果



01

113年度自強樓8號(男)廁所整修工程

施工範圍：和平樓一~四樓



02

113年度吳興國小壁癌整修工程


施工範圍：普通教室

- 一樓：自強103、自強104
- 二樓：自強201-204
- 三樓：自強301-305、和平301-305

施工範圍：公共空間

- 七、八號梯一至四樓
- 一、四號梯三樓
- 信義樓二樓

113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)



113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)



113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)



113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)





113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)



113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)



113年度吳興國小壁癌整修工程 (整修後)




113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善前)




- 1 地坪地磚髒汙
- 2 蹲便器長度短
- 3 地坪與走廊高差
- 4 天花板鋼筋外露
- 5 隱蔽性不足





113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)




113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)




113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)




113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)



113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)



113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)



113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)



113年度自強樓8號(男)廁所整修工程(改善後)

