

臺北市公共場所防止針孔攝影、廁所緊急求助鈴 偵測結果紀錄表

場所名稱	臺北市信義區吳興國民小學	
場所地址	臺北市信義區松仁路226號	
偵測位置	文化走廊1號男廁、2號女廁、5號男廁、6號女廁 1-3樓	
偵測日期	偵測結果	異常結果處理情形
115年2月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
偵測位置	4號男女廁所1樓	
115年2月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
偵測位置	7號女廁1-5樓、8號男廁1-4樓	
115年2月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
偵測位置	9號女廁所1樓	
115年2月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
偵測位置	中正樓1-3樓男女廁所、浴室、更衣間及2樓哺乳室	
115年2月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	
偵測位置	游泳池男女廁所、浴室、更衣間	
115年2月6日	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	

備註：依「臺北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」規定，公共場所建築物所有權人、使用人應對場所內男女廁所、浴室、更衣間及其他類似設施實施反針孔攝影偵測，偵測頻率為每月至少一次，且應做成書面紀錄。



臺北市信義區吳興國民小學
防止針孔攝影偵測照片

檢測日期：115年2月6日



信義樓幼兒園廁所



信義樓幼兒園廁所



信義樓幼兒園廁所



信義樓幼兒園廁所



中正樓女廁



中正樓女廁

臺北市信義區吳興國民小學
防止針孔攝影偵測照片

檢測日期:115年2月6日



中正樓男廁



中正樓男廁所



聯絡走廊7號廁所



聯絡走廊7號廁所



聯絡走廊8號廁所



聯絡走廊8號廁所

臺北市信義區吳興國民小學
防止針孔攝影偵測照片

檢測日期:115年2月6日



文化走廊6號廁所



文化走廊5號廁所



文化走廊1號廁所



文化走廊1號廁所



信義樓1號廁所



文化走廊2號廁所

臺北市信義區吳興國民小學
防止針孔攝影偵測照片

檢測日期:115年2月6日



信義樓1號廁所



文化走廊2號廁所



聯絡走廊9號廁所



聯絡走廊9號廁所